



Zweckverband zur Wasserversorgung
der Eggolsheimer Gruppe
Herrn Stühler
Hauptstraße 27
91330 Eggolsheim

Dipl.-Ing. Chem. (FH) Sabine Funke
Oberndorfer Straße 1
91096 Möhrendorf
Telefon 0 91 31/ 41 0 71
Kontakt@FunkeLabor.de

15. April 2016
Prüfbericht 4271.16
Kontrollproben PAK

Trinkwasseruntersuchung auf PAK

Probenkennzeichnung

Bezeichnung : Kontrollproben PAK
Probenart : Trinkwasser aus dem Verteilungsnetz der Quelle Drügendorf
Laboreingang : 12.04.2016

Probenahme

Probenehmer : Herr Schneider
Entnahmestelle : s.u.
Probenahmedatum : 12.04.16

Analysenergebnisse

Parameter	Einheit	Messwert	Messwert	Messwert	Grenzwert TVO	Analysenmethode
Labornummer		4271.16	4272.16	4273.16		
Probenahmeort		Tiefenstürmig 28	Drügendorf 42, Laubrunnen	Drügendorf 29		
Benzo(b)fluoranthen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02		GC/MS
Benzo(k)fluoranthen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02		GC/MS
Indeno(123cd)pyren	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02		GC/MS
Benzo(ghi)perylen	µg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02		GC/MS
Summe der 4 PAK	µg/l	0	0	0	0,10	Summe der nachgewiesenen
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,010	GC/MS

Beurteilung

In keiner der 3 Wasserproben sind PAK oder Benz(a)pyren nachweisbar.
Die Proben entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Sabine Funke (Laborleitung)